

震瑞隆

# 有限公司异常情况报告


东莞市生态环境局环监分局:

我司于 2021 年 10 月 13 日, 烟气 在线监控  
设备存在 烟室折算数据超标 情  
况, 导致 上述 情况  
的原因是 仪器维护清洗烟室堵塞导致数据超标, 对  
此情况我司采取了 现场确认检修维护 等  
措施。于 2021 年 10 月 13 日运营商至现场进行维护。(设  
备修复情况) 已恢复

运营商盖章  
2021 年 10 月 13 日

企业盖章  
2021 年 10 月 22 日

# 在线监控设备异常数据处理表

企业名称	霍瑞造纸	所属镇街	麻涌
企业联系人		联系电话	
异常情况描述	2021.10.13. 11:00-12:00 二氧化硫折算数据超标		
运营商现场确认和修复情况	原因：仪器维护清洗二氧化硫仪 导致数据超标 现场确认维护调试后恢复正常		
维护人(盖章):	 负责人: 符广龙		
相关证明材料:			

备注：运营商现场确认和修复情况栏一般须填写现场核查时间、异常数据产生原因、设备修复情况；

维护人员指运营商维护人员，签名后须加盖运营商公章或业务章。负责人指企业相关负责人，须由企业现场负责人签名。