

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	锡新应急罚〔2020〕158号,无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)应急管理局,2020-07-21
记录内容详述	1、公司使用炭黑粉从事生产，2台干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置，安全设备的安装不符合国家标准； 2、公司综合厂房二层东南角浅色填充材料（二氧化硅）存放区堆放2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷（CAS号：78-63-7，《危险化学品目录》（2015版）中第377号危险化学品）、1,3-二叔丁基过氧化二异丙基苯（CAS号：25155-25-3，《危险化学品目录》（2015版）中第902号危险化学品）等危险化学品，未根据储存、使用的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的安全设施、设备。
记录产生原因分析详述	1、公司对粉尘安全规范识别不全面，导致粉尘合规管理存在遗漏。2、公司对危化品存储要求了解全面，在中间存储环节存在管控上存在缺失。
针对记录的整改措施详述	1-1、已对炭黑粉尘点火能量进行测试，及聘请国家级涉爆粉尘专家对现场进行诊断 1-2、3楼车间家砌防火墙，将原有的一堵实心墙拆除，换成轻质防火材料作为泄爆墙 1-3、对炭黑除尘系统加装无火焰泄压装置，进风管加装隔爆阀门，加装除尘系统的进出封口差压监测、脉冲压力监测、灰斗温度监测、锁气卸灰装置运行状态监测等报警措施。除尘器内加装自动灭火装置，除尘系统采用防静电跨接和接地措施。1-4、建立粉尘清扫制度每班1次。并做好记录 2-1 由设计院进行涉及诊断，并对中间库进行设计改造。并在中间库设置防爆柜，所有危化品都设置在防爆柜中。

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。

无锡易北河塑胶科技有限公司（公章）

2023年05月29日

